



«Утверждаю»

Директор ГБОУ СОШ №1 г. о. Чапаевск

*Михаил Е.А. Михайлов*

11.01 2021г.

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

ГБОУ СОШ №1  
СП Детский сад №27 «Светлячок»  
1. Общие сведения об объекте

**1.1. Наименование (вид) объекта:** дошкольное учреждение, реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей и комбинированной направленности, а также присмотр и уход.

**1.2. Адрес объекта:** 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Красноармейская, д.15.

**1.3. Сведения о размещении объекта:**

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1453,1 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5907,7 кв.м

**1.4. Год постройки здания** 1971, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_ г.

**1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:** текущего - 2021, капитального - 2030г.

**1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)** Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области структурное подразделение «Детский сад №27 «Светлячок», реализующее основные общеобразовательные программы дошкольного образования; ГБОУ СОШ №1 СП Детский сад №27 «Светлячок» г. о. Чапаевск Самарской области

**1.7. Юридический адрес организации (учреждения):** 446100, Самарская область, г. о. Чапаевск, ул. Красноармейская, дом 15.

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

**Дополнительная информация:** образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

*(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:*

- по ул. Железнодорожная до остановки «Вокзал», маршрутки: № 1, 6, 10, 17; - по ул. Ленина до остановки «Красноармейская», маршрутки № 1, 2, 3, 16.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- *расстояние до объекта от остановки транспорта – 150 м*

- *время движения (пешком) – 5 – 7 мин.*

Информационное обеспечение на остановочных комплексах неполное, отсутствует расписание движения транспорта (с учетом адаптированного транспорта), наименование

конечных пунктов маршрутов посредством информационных табличек или электронных табло. Для инвалидов по зрению не предусмотрены тактильные указатели, содержащие информацию об организации движения на маршруте.

**3.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути:** присутствует выделенный от проезжей части пешеходный путь. На пути хорошее асфальтовое покрытие.

**3.4 Перекрестки:** нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; - переходы через проезжие части улиц Железнодорожной и Красноармейской осуществляется через регулируемые пешеходные переходы со звуковой и световой сигнализацией. Переход через проезжую часть улицы Ленина и Красноармейской - нерегулируемый.

**3.5 Информация на пути следования к объекту:** акустическая, тактильная, визуальная - Акустическая и визуальная информация на пути следования к объекту отсутствует.

**3.6 Перепады высоты на пути:** есть, нет (описать) – есть перепады высоты на пути движения к зданию СП Детский сад № 27«Светлячок» - бордюры

### 3.7 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	«ВНД»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.8 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - временно недоступно

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - временно недоступно

### 3.9 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития, РАС объект доступен условно.

## 4. Управленческое решение

### 4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	–
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания
8.	Все зоны и участки	Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения в рамках исполнения  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 2 л. стр. 6  |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 3 л. стр. 8  |
| 3. Путей движения в здании                 | на 3 л. стр. 11 |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 4 л. стр. 14 |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 2 л. стр. 17 |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. стр. 19 |

Результаты фотофиксации на объекте на стр. 7

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов \_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

\_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (Подпись)

\_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_)  
Комиссией  
(название). \_\_\_\_\_



«Утверждаю»

Директор ГБОУ СОШ № 1 г.о. Чапаевск

*Митина / Е.Н. Митина*

11.01.2021 г.

**I Результаты обследования:**

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГБОУ СОШ № 1 г.о. Чапаевск Самарской области СП Детский сад № 27 «Светлячок». Ул. Красноармейская 15

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	-	-	Нет доступных для инвалидов элементов информации (п. 4.1.1 СП 59.13330.2016)	ДЧ-И (У, О), ВНД (К, С, Г)	Организовать альтернативную форму обслуживания	Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	-	-	Большое количество выбоин и неровностей на асфальтовом покрытии (п.4.1.11 СП 59.13330.2016)	ДЧ-И (У, О), ВНД (К, С, Г)	Организовать альтернативную форму обслуживания	Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	Не приспособлена для всех категорий граждан (инвалидов и других МНГ)	ДЧ-И (У, О), ВНД (К, С, Г)	Организовать альтернативную форму обслуживания	Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания

1.4	Пандус (наружный)	нет			-	ДЧ-И (У, О), ВНД (К, С, Г)	-	Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	-	Не оборудованы места для инвалидов (п.4.2.1 СП 59.13330.2016)	ДЧ-И (У, О), ВНД (К, С, Г)	Организовать альтернативную форму обслуживания	Индивидуальное решение ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п. 4.1.1, 4.1.11, 4.2.1 СП 59.13330.2016	ДЧ-И (У, О), ВНД (К, С, Г)		Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания

#### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающие к зданию (участка)	ДЧ-И (У, О), ВНД (К, С, Г)			Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания



«Утверждаю»

Директор ГБОУ СОШ № 1 г.о. Чапаевск

*Матвеев Е.Н. Матвеев*

11.01 2021г.

**I Результаты обследования:**

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГБОУ СОШ № 1 г.о. Чапаевск Самарской области СП Детский сад № 27 «Светлячок». Ул. Красноармейская 15

Наименование объекта, адрес

**2. Входа (входов) в здание**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Отсутствуют поручни, ребра ступеней выполнены без закруглений, боковые края - без бортиков, возможно скольжение при намокании (п. 5.1.2, 5.1.3, 5.2.9 СП 59.13330.2016)	ДЧ-И (У, О), ВНД (К, С, Г)	Установка поручней, приведение ступеней в соответствие с требованиями критериев безопасности	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
2.2	Пандус (наружный)	нет	-		Отсутствие пандуса (п. 5.1.1 СП 59.13330.2016)	ДЧ-И (У, О), ВНД (К, С, Г)	Установка пандуса	Технические решения невозможны - организация альтернативной

2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть						
2.4	Дверь (входная)	есть			Пороги превышают допустимые нормы (п. 5.1.4. СП 59.13330.2016)	ДЧ-И (У, О), ВНД (К, С, Г)	Устройство порога входа высотой не более 0,014 м	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2.5	Тамбур	есть			Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м. (п.6.1.8. СП 59.13330.2016)	ДЧ-И (У, О), ВНД (К, С, Г)	Организовать альтернативную форму обслуживания	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует 5.1.1, п.5.1.2, п. 5.1.3. 5.1.4, п.5.1.7, п.1.6.8. СП 59.13330.2016		Установка поручней, приведение ступеней в соответствие с требованиями критериев	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У, О), ВНД (К, С, Г)			Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания

«Утверждаю»  
 /Директор ГБОУ СОШ № 1 г. о. Чапаевск  
*Михайлова Е.Н. Михайлова*  
 11.01 2021г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

ГБОУ СОШ № 1 г.о. Чапаевск Самарской области СП Детский сад № 27«Светлячок». Ул. Красноармейская 15  
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания. (6.2.1. СП 59.13330.2016)	ДЧ-И (У, О), ВНД (К, С, Г)	-	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Лестницы не соответствуют требованиям безопасности, поручни не соответствуют критериям доступности для инвалидов и МНГ (п. 5.2.9, 5.2.10, 5.2.15, 5.2.16 СП 59.13330.2016)	ДЧ-И (У, О), ВНД (К, С, Г)	-	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	-	-
3.5	Дверь				Двери не соответствуют требованиям безопасности. Дверные ручки не соответствуют критериям доступности для инвалидов и МНГ (п. 5.2.4, 5.4.3, СП 59.13330.2016)	ДЧ-И (У, О), ВНД (К, С, Г)	Устройство порога входа высотой не более 0,014 м. Замена дверных ручек.	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Лестницы не соответствуют требованиям безопасности, поручни не соответствуют критериям доступности для инвалидов и МНГ (п. 5.2.9, 5.2.10, 5.2.15, 5.2.16 СП 59.13330.2016)	ДЧ-И (У, О), ВНД (К, С, Г)	Приведение лестниц в соответствии с нормами безопасности, установка или замена поручней в соответствии с критериями доступности для инвалидов и МНГ	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п. 5.2.15, 5.2.4, п. 5.4.3 СП 59.13330.2016)	ДЧ-И (У, О), ВНД (К, С, Г)	Приведение лестниц в соответствии с нормами безопасности, установка или замена поручней в соответствии с критериями доступности для инвалидов и МНГ. Устройство порога входа высотой не более 0,014 м.	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (У, О), ВНД (К, С, Г)			Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

«Утверждаю»  
 /Директор ГБОУ СОШ № 1 г. о. Чапаевск  
*Лытша Е.Н. Митин*  
 11.01 2021г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

ГБОУ СОШ № 1 г. о. Чапаевск Самарской области СП Детский сад № 27 «Светлячок». Ул. Красноармейская 15  
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания	нет			-	-	-	-

	перемещением по маршруту							
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-		-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				-	-	-	-

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



«Утверждаю»

(Директор ГБОУ СОШ № 1 г.о. Чапаевск

*Лизина Е.К. Лизина*

11.01.2021г

### I Результаты обследования:

#### 3. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

ГБОУ СОШ № 1 г.о. Чапаевск Самарской области СП Детский сад № 27 «Светлячок». Ул. Красноармейская 15

Наименование объекта, адрес

#### Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

#### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

«Утверждаю»  
 /Директор ГБОУ СОШ № 1 г.о. Чапаевск  
*Матвеев Е.Н. Матвеев*  
 11.01.2021 г



**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

ГБОУ СОШ № 1 г. о. Чапаевск Самарской области СП Детский сад № 27«Светлячок». Ул. Красноармейская 15  
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Отсутствуют поручни рядом с унитазом, крючки для одежды и костылей. Расположение оборудования туалетной комнаты не соответствует критериям доступности для инвалидов и МНГ (п.5.3.3, 5.3.9 СП 59.13330.2016)	ДЧ-И (У, О), ВНД (К, С, Г)		
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-		-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			-	-	-	-

	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует критериям доступности для инвалидов и МНГ (п.5.3.3, 5.3.9 СП 59.13330.2012, п.5.3.3, 5.3.9 СП 59.13330.2016)		Установка поручней и штанг.	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
--	-------------------------	--	--	--	---	--	-----------------------------	--

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (О, У, Г) ВРН (К, С)			Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

«Утверждаю»  
 /Директор ГБОУ СОШ № 1 г.о. Чапаевск  
*Михайла Е.Н. Михайла*  
 11.01.2021 г

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

ГБОУ СОШ № 1 г.о. Чапаевск Самарской области СП Детский сад № 27«Светлячок». Ул. Красноармейская 15

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет			Не установлена визуальная система информации (п.5.5.2, 5.5.7 СП 59.13330.2016)	К, О, Г, У	Устройство визуальной системы информации	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	Нет			Не установлена звуковая система информации (п.5.5.2, 5.5.7 СП 59.13330.2016)	К, О, С, У	Установка акустической системы информации	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет			Средства отсутствуют	С		Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п. 5.5.1-5.5.10 СП 59.13330.2016	К, О, С, Г, У	Устройство визуальной системы информации, установка акустической системы информации, установка тактильной системы информации	Индивидуальное решение с ТСР

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О), ДУ (Г, У) ВНД (С)			Индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению: